(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Ørslev Vandværk
v. Anders Jensen
C/O Solbjergvej 69
4200 Slagelse

Analyserapport nr. 20170919/006
19. september 2017
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	10,3	°C

Prøvested:	Afgang, værk Ørslev VV	
Prøvedato:	2017-08-30 Kl. 11:25	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Ikke påvist			
Chloridazon	µg/l	< 0,010	0,1	LC/MS/MS	15%
Desphenyl-Chloridazon*	µg/l	< 0,010	0,1	LC/MS/MS	30%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Org. mikroforureninger er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr. 124503/17, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, *civ. ing.*